



Bouwkundige thermografie



Thermische opname van een dak met vochtproblemen



Zowel bestaande als nieuwbouwwoningen



Detectie van uitgezakte isolatie in een spouwmuur



Kosten voorkomen en besparen


Isoleren is een goede zaak. Maar belangrijk is wel om te weten welke bouwkundige ingrepen daarbij het meest effectief zijn om onnodige en veelal kostbare aanpassingen te voorkomen.

Met behulp van thermografie kan nauwkeurig worden aangegeven op welke plaatsen warmteverlies optreedt of op welke plaatsen zogeheten koudebruggen ontstaan. Thermografie wordt veelvuldig toegepast bij isolatiecontrole van spouwmuuren en daken. Ook wordt thermografie bij inspecties vaak gecombineerd met andere technieken als luchtdichtheidsmetingen, vochtmetingen en ventilatiemetingen. Een mooi voorbeeld hiervan is ons gemeentelijk stimuleringsproject "Luchtdichter bouwen". Een thermografisch inspectierapport is een belangrijk document om tot aanzienlijke besparingen in kosten te komen. Zowel in de kosten van het energieverbruik als in die voor bouwkundige ingrepen.

Als u meer informatie wenst over de dienstverlening van ISOVAST B.V. neem dan contact met ons op. Daar steken we graag energie in!



ISOVAST B.V.
Adviseurs in duurzaam energiegebruik



Vossebes 2 • 3892 XV Zeewolde • Telefoon 036 - 5220043 • Fax 036 - 5220041
Internet www.isovast.nl • E-mail mail@isovast.nl